

ООО «СПОРТРУС»

ИНН 9701163803 КПП 770101001

г. Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри 12, строение 10

## Прайс лист на ремонт оборудования.

Наименование работ	Цена (руб.)
Выезд и диагностика специалиста в пределах МКАД г. Москва.	2000р.
Выезд и диагностика специалиста за пределами МКАД за 1 км.	25р.
Командировка в другой регион	Договорная
Не указанные виды работ по ремонту (нормочас)	1000р.
<b>Ремонт и обслуживание беговой дорожки</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей.</b>	2000р.
Техническое обслуживание	1500р.
Замена бегового полотна (включая центровку и натяжение)	3000р.
Замена деки	2500р.
Замена основного двигателя	1800р.
Замена эластомеров деки (комплект)	2500
Замена двигателя подъема	2000р.
Замена контроллера основного двигателя	1500р.
Замена платы управления консоли	1800р.
Замена вала заднего	2000р.
Замена подшипников вала 1шт. ( Подшипники включены)	6500р
Замена кнопочной мембраны консоли или ручки управления	2000
Замена вала переднего	2500р.
Замена кабеля консоли	1200р.
Замена/ регулировка датчика скорости	800р.
Замена приводного ремня и/или ролика привода	2500р.
Замена пластиковых боковых накладок ( 1 штука)	250р
Долив системы смазки / смазка полотна	400р.
Замена пластиковых крышек (заглушек) (1 штука)	400р.
Замена предохранителя	300р
Замена или ремонт штекера кабеля силового	500р.
Замена выключателя сетевого	500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок (штука)	800р.
Настройка программного обеспечения	1000р.
Натяжение и центровка бегового полотна	850р.
<b>Ремонт и обслуживание велотренажера</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей.</b>	2000р.
Техническое обслуживание	1200р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (1 шт).	500р
Замена шатуна	800р.
Замена оси шатуна (каретки) в сборе	2500р.
Замена втулки шатуна	2500р.
Замена генератора	2500р.
Замена ремня	1500р.
Замена контроллера	1200р
Замена педали (1 шт)	300р.

Замена шкива вторичного в сборе и/или обгонной муфты	2000р.
Замена аккумулятора	800р.
Замена платы консоли	800р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	800р.
Ремонт генератора (Гарантия один год)	17000р
Замена кнопочной мембраны консоли и ручке управления	1500р
Замена кабеля консоли	1000р
<b>Ремонт и обслуживание сайкл тренажера(спин-байка)</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей.</b>	2000р.
Техническое обслуживание	1000р.
Замена тормозной накладки	1200р.
Замена каретки в сборе/подшипников каретки	2500р.
Замена шатуна	800р.
Замена фиксатора	500р.
Замена пластиковых крышек, кожухов ( шт)	400р.
Замена педали	800р.
<b>Ремонт и обслуживание эллиптического тренажёра</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей.</b>	2000р.
Техническое обслуживание	1500р.
Замена ремня приводного	2000р.
Замена ремня генератора	2000р.
Замена втулок соединительных тяг (1 рычаг)	500р.
Замена подвижных рычагов	800р.
Замена ролика скольжения горизонтальной тяги	600р.
Замена ремкомплекта оси шатунов с подшипниками	2000р.
Замена аккумулятора	1000р.
Замена генератора	2500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	1000р.
Замена платы консоли	1000р.
Замена платы управления нагрузкой(контроллера)	2000р.
Замена шкива	1300р
Замена тяги горизонтальной (лыжа)	1200р.
Замена педали	800р
Замена пластиковых крышек, кожухов (шт)	500р
<b>Ремонт и обслуживание степпера</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей.</b>	2000р.
Техническое обслуживание	1500р.
Замена ремня и/или пружины (1 шт)	1500р.
Замена ролика	1500р.
Замена педали	500р.
Замена аккумулятора	1000р.
Замена генератора	2000р.
Замена платы консоли	800р.
Замена контроллера	1500р.
Замена датчиков пульса/пульсовых накладок	600р.
Замена пластиковых крышек, кожухов (1 шт)	500р.
<b>Ремонт и обслуживание силового оборудования</b>	
Выезд, диагностика, устранения неисправности <b>без замены деталей</b>	2000р.
Техническое обслуживание	800р.
Замена троса	1000р.

Замена ролика	500р.
Замена подушек, спинок, сидений, валиков за шт.	250р
Замена болтов, втулок за шт	250 р
Замена фиксатора	500р
Замена резиновых ручек за шт	500р
Замена металлических конструкций тренажёра	1500р
Замена пластиковых крышек, кожухов (шт)	500р.

\*По вопросам ремонта уточняйте у наших специалистов по телефону: 8-495-771-12-21 (многоканальный)